

Vedligehold og service af tonevarslingsanlæg

Oplysninger om kontrol og vedligeholdelse af tonevarslingsanlæg fremgår af DBI retningslinje 024.

DBI retningslinje 005 bilag 1 og 3 indeholder mindstekrav til egenkontrol og service.

Er der tale om sammenkoblede anlæg (f.eks. med ABA) skal kontrollen tillige omfatte inspektion efter DBI retningslinje 006

Egenkontrol af tonevarslingsanlæg

1. Den driftsansvarlige skal løbende føre driftsjournal (logbog) og hvert kvartal foretage funktionskontrol.

Serviceeftersyn skal foretages mindst 1 gang årligt og indeholder nedenstående hovedpunkter:

1. Gennemgang af driftsjournal
2. Gennemgang af anlægsinstruks sammen med den driftsansvarlige
3. Kontrol af anlægsfunktioner i henhold til tjekliste
4. Kontrol af batterifunktion
5. Test af batterikapacitet, måling af hver enkelt blok
6. Kontrol af signalvejen fra tryk til lyd giver
7. Funktionstest på min. 1/3 af lyd giverne, således at alle lyd giverne testes indenfor en periode på 3 år
8. Funktionstesten skal indeholde måling og dokumentation på lydtryk
9. Kontrol af anlægsdokumentation
10. Hvert 3. år skal der indsendes en rapport til kommunalstyrelsen. For bygningsafsnit hvor 3-årig attest erstattes af en el-sikkerhedsattest, udføres kontrol og målinger af samme omfang som ved udarbejdelse af 3-årig attest.